

# AKTUATOR LA36



Weitere Informationen finden Sie unter:

[WWW.LINAK.DE](http://WWW.LINAK.DE)

[WWW.LINAK.AT](http://WWW.LINAK.AT)



# Inhalt

Vorwort .....5

LINAK Anwendungsrichtlinien .....6

## Kapitel 1

Sicherheitshinweise ..... 7-8

## Kapitel 2

Installationsanweisungen ..... 9-10

Verkabelung ..... 11

Elektrische Installation: ..... 12

    Antrieb ohne Rückmeldung ..... 12

Antrieb mit:

        Endstoppsignalausgang ..... 13-14

        Relativer Rückmeldung – Dual Hall ..... 15-16

        Endstoppsignalen und relativer Rückmeldung – Dual Hall ..... 17-18

        Relativer Rückmeldung – Einzel-Hall ..... 19-20

        Endstoppsignalen und relativer Rückmeldung – Einzel-Hall ..... 21-22

        Absoluter Rückmeldung – Analoge Rückmeldung ..... 23-24

        Endstoppsignalen und absoluter Rückmeldung – Analoge Rückmeldung ..... 25-26

        Absoluter Rückmeldung – Rückmeldung mechanisches Potentiometer ..... 27-28

        Endstoppsignalen und absoluter Rückmeldung –  
        Rückmeldung mechanisches Potentiometer ..... 29-30

        Absoluter Rückmeldung – PWM ..... 31-32

        Endstoppsignalen und absoluter Rückmeldung – PWM ..... 33-34

        IC Basic ..... 35-37

        IC Advanced – mit BusLink ..... 38-40

Korrektter Anschluss von Strom-GND und Signal-GND von IC Basic und IC Advanced .....41

Parallelantriebe ..... 42-44

Das Parallelsystem ..... 45-46

Parallelsystemüberwachung .....47

Anpassung des Parallelantriebssystems .....47

# Inhalt

## Kapitel 3

Fehlerbehebung.....	48-49
Fehlerbehebung für Parallelantriebe .....	50-52

## Kapitel 4

Technische Daten .....	53
Verwendung .....	53
Zeichnungen (Maße) .....	54
Einbaumaße.....	55
Manuelle Bedienung (Notbetätigung).....	56
Geschwindigkeits- und Stromdiagramme: .....	57-59
12 V Motor .....	57
24 V Motor .....	58
36 V Motor .....	59
Etikett für LA36 .....	60
Symbolerläuterungen.....	60
LA36 Bestellbeispiel Econ .....	61
LA36 Bestellbeispiel .....	62

## Kapitel 5

Wartung .....	63
Reparaturen.....	63
Hauptentsorgungsgruppen .....	63
Konformitätserklärungen .....	64-69
Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine.....	70-71
Adressen.....	72

## **Vorwort**

Wir freuen uns, dass Sie ein Produkt von LINAK® gewählt haben.

LINAK Systeme sind High-Tech Produkte, basierend auf jahrelanger Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von Aktuatoren, elektrischen Steuereinheiten, Bedienelementen und Ladegeräten.

Diese Montageanleitung ist nicht an den Endanwender gerichtet. Sie dient lediglich als Informationsquelle für den Geräte- oder Systemhersteller und erklärt Ihnen, wie Ihr LINAK Produkt eingebaut, benutzt und gewartet wird. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers, dem Endanwender eine Bedienungsanleitung mit relevanten Sicherheitshinweisen aus dieser Montageanleitung zu liefern.

Wir sind sicher, dass Ihr LINAK Produkt/System problemfrei funktioniert. Bevor unsere Produkte das Werk verlassen, werden sie einem kompletten Funktions- und Qualitätstest unterzogen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem LINAK Produkt/System haben, können Sie jederzeit Ihre LINAK Niederlassung kontaktieren. LINAK Niederlassungen und Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt haben autorisierte Service-Zentren, die immer bereit sind, Ihnen zu helfen.

LINAK bietet eine Gewährleistung auf alle Produkte. Diese ist abhängig von der korrekten Nutzung (entsprechend den Spezifikationen), korrekter Wartung und Reparatur, die von einem autorisierten Service-Zentrum ausgeführt wurde.

Änderungen bei der Installation und Anwendung der LINAK Produkte/Systeme können die Bedienung und Lebensdauer beeinflussen. Die Produkte dürfen nicht von unbefugten Personen geöffnet werden.

Diese Montageanleitung wurde auf Grundlage unserer derzeitigen technischen Kenntnisse geschrieben. Wir arbeiten ständig an der Aktualisierung der Informationen und behalten uns daher das Recht vor, technische Änderungen durchzuführen.

**LINAK A/S**

## **LINAK Richtlinie für Anwendungsmöglichkeiten**

Das Ziel der Richtlinien für Anwendungsmöglichkeiten ist es, Verantwortlichkeitsbereiche in Bezug auf die Verwendung eines LINAK Produkts (definiert als Hardware, Software, technische Beratung etc.) festzulegen, die in Relation zu einer bestehenden Anwendung oder zu einer Anwendung eines Neukunden stehen.

LINAK Produkte, wie oben festgelegt, sind in zahlreichen Bereichen einsetzbar, wie z. B. im Medizin-, Komfortmöbel-, Büromöbel- und Industriebereich. LINAK kann jedoch nicht alle Bedingungen kennen unter denen die LINAK Produkte eingebaut, verwendet und bedient werden, da jede Anwendung einzigartig ist.

Die Eignung und Funktionalität der LINAK Produkte sowie deren Leistungsfähigkeit unter verschiedenen Bedingungen (Anwendung, Vibration, Belastung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Frequenz etc.) kann nur durch einen Test nachgewiesen werden und sollte letztendlich in der Verantwortlichkeit des Kunden liegen, der ein LINAK Produkt einsetzt.

LINAK sollte lediglich für die Übereinstimmung der LINAK Produkte mit den von LINAK angegebenen Spezifikationen verantwortlich sein. Es sollte in der Verantwortung des Kunden liegen, sicherzustellen, dass das spezifische LINAK Produkt in der in Frage kommenden Anwendung eingesetzt werden kann.

# Kapitel 1



## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen sorgfältig durch:

Bitte beachten Sie die folgenden drei Symbole in dieser Montageanleitung:



### **Achtung!**

Nichtbeachtung der genannten Anweisungen kann zu Unfällen mit ernststen Personenschäden führen.



### **Empfehlung**

Nichtbeachtung der genannten Regeln kann zur Beschädigung oder Zerstörung des Aktuators führen.



### **Zusätzliche Informationen**

Nützliche Tipps oder zusätzliche Informationen, die in Zusammenhang mit dem Gebrauch des Aktuators wichtig sind.

Jeder, der das System anschließt, montiert und nutzt, muss Zugang zu dieser Montageanleitung sowie allen notwendigen Informationen haben.

Personen, die nicht die nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt/den Produkten haben, dürfen diese nicht benutzen. Körperlich und geistig behinderte Personen dürfen das Produkt nicht verwenden, sofern sie nicht beaufsichtigt werden oder eine gründliche Einweisung zur Nutzung der Geräte durch eine Person erhalten haben, die für die Sicherheit dieser Personen verantwortlich ist.

(Kleine) Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

### **Vor der Montage/Demontage müssen folgende Punkte beachtet werden:**

- Stoppen Sie den Aktuator.
- Entlasten Sie den Antrieb von jeglichem Gewicht.

### **Vor der Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte folgendes:**

- Der Aktuator muss, wie in der entsprechenden Montageanleitung angegeben, korrekt montiert sein.
- Die Anlage kann frei über dem gesamten Arbeitsbereich des Aktuators bewegt werden.
- Der Antrieb ist an eine Stromversorgung/einen Transformator mit korrekter Spannung angeschlossen, die für den betreffenden Antriebstyp gemessen wurde und passend ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die angewandte Spannung mit der auf dem Etikett des Aktuators angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussbolzen der Beanspruchung standhalten können.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussbolzen gesichert sind.

**Während des Betriebs beachten Sie bitte folgendes:**

- Stoppen Sie den Aktuator umgehend, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche hören, einen unruhigen Lauf feststellen oder Ähnliches bemerken.
- Es darf keine Seitenbelastung auf den Antrieb wirken.
- Verwenden Sie den Aktuator nur innerhalb der vorgegebenen Betriebstoleranzen.
- Treten Sie nicht gegen den Antrieb.

**Wenn die Geräte nicht in Betrieb sind:**

- Schalten Sie die Stromzufuhr ab oder ziehen Sie den Netzstecker, um eine unbeabsichtigte Bedienung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den Aktuator auf Verschleißerscheinungen.

**Klassifizierung:**

Die Geräte dürfen nicht in Gegenwart von entflammbar Gemischen mit Luft, Sauerstoff oder Stickoxiden eingesetzt werden.

**Warnhinweise:**

- Es darf keine Seitenbelastung auf den Antrieb wirken.
- Verwenden Sie den Antrieb ausschließlich innerhalb der vorgegebenen Betriebstoleranzen.
- Stellen Sie bei der Montage des LA36 sicher, dass die Bolzen der Beanspruchung standhalten und sicher befestigt sind.
- Wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, muss der Aktuator ausgetauscht werden.

**Empfehlungen:**

- Legen Sie keine Lasten auf dem Gehäuse des Antriebs ab und vermeiden Sie Schläge oder Stöße bzw. andere Belastungen auf das Gehäuse.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabelabdeckung ordnungsgemäß montiert ist. Verwenden Sie dabei ein Drehmoment von 1,5 Nm.
- Stellen Sie sicher, dass die Vorgaben zu Einschaltdauer und Betriebstemperatur des LA36-Antriebs eingehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung nicht gequetscht, gezogen oder sonstigen Belastungen ausgesetzt werden kann.
- Zudem sollte der Antrieb stets vollständig in die Ausgangsposition zurückgefahren werden, da sich im ausgefahrenen Zustand ein Vakuum im Antrieb bildet und dadurch im Laufe der Zeit Wasser eindringen kann.
- Wenn der Aktuator (ohne integrierte Steuerung) in einer Anwendung montiert ist, in der ein mechanischer Endstopp verhindert, dass die Endschalter im Aktuator aktiviert werden, muss der Aktuator mit einer elektrischen Sicherheitsvorrichtung (Stromüberwachung) oder externen Endschaltern ausgestattet werden.



# Kapitel 2

## Installationsanweisungen

LINAK® Linearantriebe können schnell und einfach montiert werden. Die Aufnahmen des Antriebs müssen lediglich über Bolzen mit den vorhandenen Beschlägen im Maschinenrahmen verbunden werden.

Die Montagebolzen müssen parallel zueinander stehen (siehe Abb. 1). Bolzen, die nicht parallel zueinander stehen, können den Aktuator durch seitliche Krafteinwirkung zerstören.

Die Krafteinwirkung muss parallel zur Hubachse des Aktuators verlaufen, da sonst durch auftretende Biegekräfte der Antrieb zerstört werden kann (siehe Abb. 2).

Versichern Sie sich, dass die Montagebolzen an beiden Enden befestigt sind. Montagefehler können die Lebensdauer des Antriebs verringern. Vermeiden Sie außerdem eine Schrägbelastung des Antriebs.

Der Aktuator kann sich um die Achspunkte am vorderen und hinteren Ende bewegen. In diesem Fall ist es sehr wichtig, dass sich der Aktuator über die komplette Hublänge frei bewegen kann! Bitte achten Sie besonders darauf, dass in dem Bereich rund um das Gehäuse keine Teile eingeklemmt und dadurch Schäden an der Applikation oder dem Aktuator verursacht werden können.

Bei Anwendungen mit hohen dynamischen Kräften empfiehlt LINAK, die komplett ausgefahrene oder eingefahrene Position nicht über eine längere Zeit zu halten, da dies das Endstopp-System dauerhaft schädigen kann.




Abbildung 1




Abbildung 2

## Installationsanweisungen:



- Die Montagebolzen müssen in der richtigen Größe vorliegen.
- Bolzen und Muttern müssen aus hochwertigem Stahl gefertigt sein (beispielsweise 10.8). Es dürfen sich weder Gewinde am Bolzen in der hinteren Aufnahme noch am Kolbenstangenauge befinden.
- Schrauben und Muttern müssen so fest angezogen werden, dass sie sich nicht lösen können.
- Verwenden Sie jedoch bei den Schrauben an der hinteren Aufnahme und am Kolbenstangenauge kein zu hohes Drehmoment, da sonst die Aufnahmen unnötig belastet werden.




### Hinweis:

**Das Kolbenstangenauge darf nur in einem Bereich zwischen 0 und 90 Grad gedreht werden.**



### Anweisungen zur Drehung des Kolbenstangenauges:

Bei der Montage und Inbetriebnahme darf das Kolbenstangenauge nicht übermäßig stark gedreht werden. Wenn sich das Auge nicht in der gewünschten Position befindet, kann es zunächst mit einem maximalen Drehmoment von 2 Nm in die unterste Stellung (1) und anschließend mit maximal einer halben Umdrehung wieder nach draußen gedreht werden (2).



### Achtung!

**Wenn der Antrieb bei Anwendungen auf Zug eingesetzt wird, in denen es zu Personenschäden kommen kann, ist Folgendes zu beachten:**

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die bei Ausfall des Antriebs Personenschäden verhindern.




### Achtung!


**Antriebe von LINAK eignen sich nicht für folgende Anwendungsbereiche:**

- Offshore-Installation
- Flugzeuge und andere Fluggeräte
- Kernkraft


## Verkabelung:



1. Schrauben Sie die Abdeckung ab und entfernen Sie die entsprechenden Blindstopfen.



2. Stecken Sie das Versorgungs- und/oder Signalkabel ein.



3. Das Anzugsmoment der Schraube für die Abdeckung beträgt 1,5 Nm +/- 0,3 Nm.

TORX 25IP




**Anmerkung:** Wenn Sie die Kabel an einem LINAK Aktuator tauschen, müssen Sie darauf achten, dass die Stecker und Pins nicht beschädigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel in die richtige Buchse eingesteckt und fest sind, bevor die Abdeckung montiert wird.

Bitte beachten Sie, daß, wenn die Kabel mehr als dreimal montiert und demontiert wurden, die Stifte beschädigt sein können. In diesem Fall empfehlen wir, die Kabel auszutauschen und zu vernichten.

Wir empfehlen als Vorsichtsmaßnahme die Kabelverbindung so zu konstruieren, daß sich das Kabelende innerhalb eines geschlossenen und geschützten Bereichs befindet, um die hohe IP-Schutzklasse zu gewährleisten.

# Elektrische Installation




Um die maximale Selbstsperrkraft zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass der Motor kurzgeschlossen wird, wenn er gestoppt hat. IC Varianten haben dieses Feature im Aktuator integriert.


## Antrieb ohne Rückmeldung:

### Anschlussdiagramm:

Abb. 1: 36xxxxx00/10xxxxxx  
36xxxxxxx000xx-xxxxxxxxxxxxxxxx



## I/O Werte:


Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	Permanentmagnet DC Motor Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 1 oben	
Braun	12, 24 oder 36 V DC (+/-) 12 V DC $\pm 20\%$ 24 V DC $\pm 10\%$ 36 VDC $\pm 10\%$	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	Unter normalen Bedingungen: 12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last	Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Nicht anschließen	
Schwarz	Nicht anschließen	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	
Violett	Nicht anschließen	
Weiß	Nicht anschließen	

## Antrieb mit Endstoppsignalausgang:

### Anschlussdiagramm:

Abb. 2: 36xxxxx20xxxxxx

36xxxxxxx000xx-xxxxxxxxxxxxxxxx




\*GELB/GRÜN: Endstoppsignale sind NICHT potenzialfrei.

Wenn Sie Endstoppsignale verwenden möchten, muss Strom am braunen, blauen, roten und schwarzen Kabel anliegen, da andernfalls das Signal verloren geht.

# Antrieb mit Endstoppsignalausgang:


## I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	<p>Der Antrieb kann mit elektronisch gesteuerten Endstoppsignalen ausgestattet werden.</p> <p>Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 2 Seite 13</p>	
Braun	<p>12, 24 oder 36 V DC (+/-)</p> <p>12 V DC <math>\pm 20\%</math></p> <p>24 V DC <math>\pm 10\%</math></p> <p>36 VDC <math>\pm 10\%</math></p>	<p>Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen</p> <p>Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen</p>
Blau	<p>Unter normalen Bedingungen: 12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last</p>	<p>Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen</p> <p>Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen</p>
Rot	<p>Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC</p>	<p>Stromverbrauch: Max. 40 mA, auch wenn der Antrieb nicht in Betrieb ist</p>
Schwarz	<p>Signalstromversorgung-GND (-)</p>	
Grün	<p>Endstoppsignalausgang ausgefahren</p>	<p>Ausgangsspannung min. <math>V_{IN} - 1\text{ V}</math> Max. Ausgangsstrom = 100 mA NICHT potenzialfrei</p>
Gelb	<p>Endstoppsignalausgang eingefahren</p>	
Violett	<p>Nicht anschließen</p>	
Weiß	<p>Nicht anschließen</p>	

**Antrieb mit relativer Rückmeldung – Dual Hall:**

**Anschlussdiagramm:**

Abb. 3: 36xxxxx0H/1Hxxxxxx  
36xxxxxxxH00xx-xxxxxxxxxxxxxxxx



# Antrieb mit relativer Rückmeldung – Dual Hall:

## I/O Werte:


Eingang/Ausgang	Spezifikation		Kommentare
Beschreibung	Der Antrieb mit einem Dual Hall ausgestattet werden, der eine relative Rückmeldung gibt, wenn der Antrieb in Bewegung ist.  Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 3, Seite 15		<div></div> <div>Hall A</div> <div>Hall B</div>
Braun	12, 24 oder 36 V DC (+/-)  12 V DC ±20 % 24 V DC ±10 % 36 V DC ±10 %		Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	Unter normalen Bedingungen: 12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last		Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC		Stromverbrauch: Max. 40 mA, auch wenn der Antrieb nicht in Betrieb ist
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)		
Grün	Hall B	Bewegung pro Hall-Einzelimpuls:  LA362C Aktuator = 0,4 mm pro Impuls LA363C Aktuator = 0,7 mm pro Impuls LA363B Aktuator = 1,0 mm pro Impuls	Die Signale des Hallsensor durch die Drehung des Antriebsgetriebes erzeugt. Diese Signale können in eine SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) eingespeist werden. In der SPS können die Quadratursignale genutzt werden, um die Richtung und Position der Kolbenstange zu erkennen.  Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 1\text{ V}$ Ausgangsstrom: max. 12 mA  Hinweis: Genauere Angaben erhalten Sie bei Ihrer LINAK Niederlassung.
Gelb	Hall A	LA363A Aktuator = 1,7 mm pro Impuls LA365A Aktuator = 2,9 mm pro Impuls	
Violett	Nicht anschließen		
Weiß	Nicht anschließen		
Diagramm des Dual Halls:	<div><div>Hall A</div><div>Hall B</div></div>		

Abb. 3.1

Abb. 3.1




# Antrieb mit Endstoppsignalen und relativer Rückmeldung – Dual Hall:

## Anschlussdiagramm:

Abb. 4: 36xxxxx2Hxxxxxx

36xxxxxxxH00xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx



\*VIOLETT/WEISS: Endstoppsignale sind NICHT potenzialfrei.

Wenn Sie Endstoppsignale verwenden möchten, muss Strom am braunen, blauen, roten und schwarzen Kabel anliegen, da andernfalls das Signal verloren geht.

# Antrieb mit Endstoppsignalen und relativer Rückmeldung – Dual Hall: I/O Werte:



Eingang/Ausgang	Spezifikation		Kommentare
Beschreibung	Der Antrieb kann mit einem Dual Hall ausgestattet werden, der eine relative Rückmeldung gibt, wenn der Antrieb in Bewegung ist.  Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 4 Seite 17		<div></div> <div>Hall A</div> <div>Hall B</div>
Braun	12, 24 oder 36 V DC (+/-)  12 V DC ±20 % 24 V DC ±10 % 36 VDC ±10 %		Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	Unter normalen Bedingungen: 12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last		Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC		Stromverbrauch: Max. 40 mA, auch wenn der Antrieb nicht in Betrieb ist
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)		
Grün	Hall B	Bewegung pro Hall-Einzelimpuls:  LA362C Aktuator = 0,4 mm pro Impuls LA363C Aktuator = 0,7 mm pro Impuls	Die Signale des Hallsensor durch die Drehung des sgetriebes erzeugt. Diese Signale können in eine SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) eingespeist werden. In der SPS können die Quadratsignale genutzt werden, um die Richtung und Position der Kolbenstange zu erkennen.  Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 1\text{ V}$ Ausgangsstrom: 12 mA  Hinweis: Genauere Angaben erhalten Sie bei Ihrer LINAK Niederlassung.
Gelb	Hall A	LA363B Aktuator = 1,0 mm pro Impuls LA363A Aktuator = 1,7 mm pro Impuls LA365A Aktuator = 2,9 mm pro Impuls	
Violett	Endstoppsignalausgang eingefahren		
Weiß	Endstoppsignalausgang ausgefahren		Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 2\text{ V}$ Max. Ausgangsstrom = 30 mA NICHT potenzialfrei
Diagramm des Dual Halls:	<div><div>Hall A</div><div>Hall B</div></div> <div>Abb. 4.1</div>		

Abb. 4.1

Antrieb mit relativer Rückmeldung – Einzel-Hall:



Anschlussdiagramm:

Abb. 5: 36xxxxx0K/1Kxxxxxx  
36xxxxxxxK00xx-xxxxxxxxxxxxxxxx



Antrieb mit relativer Rückmeldung – Einzel-Hall:


I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	<p>Der Antrieb kann mit einem Einzel-Hall versehen werden, der eine relative Rückmeldung gibt, wenn der Antrieb in Bewegung ist.</p> <p>Siehe Anschlussdiagramm Abb. 5 Seite 19</p>	
Braun	12, 24 oder 36 V DC (+/-)  12 V DC $\pm 20\%$ 24 V DC $\pm 10\%$ 36 VDC $\pm 10\%$	<p>Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen</p> <p>Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen</p>
Blau	Unter normalen Bedingungen: 12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last	<p>Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen</p> <p>Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen</p>
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	Stromverbrauch: Max. 40 mA, auch wenn der Antrieb nicht in Betrieb ist
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	
Violett	<p>Einzel-Hall Ausgang (PNP)</p> <p>Bewegung pro Hall-Einzelimpuls: LA362C: Aktuator = 0,2 mm pro Impuls LA363C: Aktuator = 0,4 mm pro Impuls LA363B: Aktuator = 0,6 mm pro Impuls LA363A: Aktuator = 0,8 mm pro Impuls LA365A: Aktuator = 1,4 mm pro Impuls</p> <p>Frequenz: Je nach Last und Spindel liegt die Frequenz am Ausgang des Einzel-Halls zwischen 30 und 125 Hz.</p>	<p>Ausgangsspannung min. <math>V_{IN} - 2\text{ V}</math> Max. Ausgangsstrom= 12 mA Max. 680nF</p> <p>Hinweis: Genauere Angaben erhalten Sie bei Ihrer LINAK Niederlassung.</p> <p>Geringe Frequenz bei hoher Last. Hohe Frequenz ohne Last.</p>
	<p>Diagramm des Einzel-Halls:</p>  <p>Abb. 5.1</p>	
Weiß	Nicht anschließen	

# Antrieb mit Endstoppsignalen und relativer Rückmeldung – Einzel-Hall:

## Anschlussdiagramm:



Abb. 6: 36xxxxx2Kxxxxxx  
36xxxxxxxK00xx-xxxxxxxxxxxxxxxx



\*GELB/GRÜN: Endstoppsignale sind NICHT potenzialfrei.

Wenn Sie Endstoppsignale verwenden möchten, muss Strom am braunen, blauen, roten und schwarzen Kabel anliegen, da andernfalls das Signal verloren geht.


# Antrieb mit Endstoppsignalen und relativer Rückmeldung – Einzel-Hall: I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	<p>Der Antrieb kann mit einem Einzel-Hall versehen werden, der eine relative Rückmeldung gibt, wenn der Antrieb in Bewegung ist.</p> <p>Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 6 Seite 21</p>	
Braun	<p>12, 24 oder 36 V DC (+/-)</p> <p>12 V DC <math>\pm 20\%</math>  24 V DC <math>\pm 10\%</math>  36 VDC <math>\pm 10\%</math></p>	<p>Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen</p> <p>Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen</p>
Blau	<p>Unter normalen Bedingungen:</p> <p>12 V, max. 26 A abhängig von der Last  24 V, max. 13 A abhängig von der Last  36 V, max. 10 A abhängig von der Last</p>	<p>Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen</p> <p>Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen</p>
Rot	<p>Stromversorgung Signal (+)</p> <p>12-24 V DC</p>	<p>Stromverbrauch: Max. 40 mA, auch wenn der Antrieb nicht in Betrieb ist</p>
Schwarz	<p>Signalstromversorgung-GND (-)</p>	
Grün	<p>Endstoppsignalausgang ausgefahren</p>	<p>Ausgangsspannung min. <math>V_{IN} - 2\text{ V}</math>  Max. Ausgangsstrom: 100 mA  NICHT potenzialfrei</p>
Gelb	<p>Endstoppsignalausgang eingefahren</p>	
Violett	<p>Einzel-Hall Ausgang (PNP)</p> <p>Bewegung pro Hall-Einzelimpuls:  LA362C: Aktuator = 0,2 mm pro Impuls  LA363C: Aktuator = 0,4 mm pro Impuls  LA363B: Aktuator = 0,6 mm pro Impuls  LA363A: Aktuator = 0,8 mm pro Impuls  LA365A: Aktuator = 1,4 mm pro Impuls</p> <p>Frequenz:  Je nach Last und Spindel liegt die Frequenz am Ausgang des Einzel-Halls zwischen 30 und 125 Hz. Überspannung am Motor kann zu kürzeren Impulsen führen.</p>	<p>Ausgangsspannung min. <math>V_{IN} - 2\text{ V}</math>  Max. Ausgangsstrom: 12 mA  Max. 680nF</p> <p>Hinweis: Genauere Angaben erhalten Sie bei Ihrer LINAK Niederlassung.</p> <p>Geringe Frequenz bei hoher Last.  Hohe Frequenz ohne Last.</p>
<div> <div>Diagramm des Einzel-Halls:</div> <div> <div> <div>Eingang</div> <div>Einzel-Hall Ausgang</div> </div> <div> <div>Hall A</div> <div>Hall B</div> </div> <div>  </div> <div>Abb. 6.1</div> </div> </div>		
Weiß	<p>Nicht anschließen</p>	

# Antrieb mit absoluter Rückmeldung – Analoge Rückmeldung:


## Anschlussdiagramm:

Abb. 7: 36xxxxx1B/1Cxxxxxx  
36xxxxxxxB00xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
36xxxxxxxC00xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Antrieb mit absoluter Rückmeldung – Analoge Rückmeldung:

## I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	Der Antrieb kann mit einer elektronischen Schaltung versehen werden, die ein analoges Rückmeldungssignal gibt.  Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 7 Seite 23	
Braun	12, 24 oder 36 V DC (+/-)  12 V DC ±20 % 24 V DC ±10 % 36 VDC ±10 %	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	Unter normalen Bedingungen: 12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last	Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	Stromverbrauch: Max. 60 mA, auch wenn der Antrieb nicht in Betrieb ist
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	
Violett	Analoge Rückmeldung  0-10 V     (option B) 0,5-4,5 V   (option C)	Toleranz +/-0,2 V Max. Ausgangsstrom: 1 mA Restwelligkeit max. 200 mV Transaktionsverzögerung 100 ms Lineare Rückmeldung 0,5 %  Es wird empfohlen, den Antrieb regelmäßig die Begrenzungsschalter aktivieren zu lassen, um eine genauere Rückmeldung zu gewährleisten.
Weiß	Nicht anschließen	




# Antrieb mit Endstoppsignalen und absoluter Rückmeldung – Analoge Rückmeldung:

## Anschlussdiagramm:

Abb. 8: 36xxxxx2B/2Cxxxxxx

36xxxxxxxB00xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx

36xxxxxxxC00xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx




\*GELB/GRÜN: Endstoppsignale sind NICHT potenzialfrei.

Wenn Sie Endstoppsignale verwenden möchten, muss Strom am braunen, blauen, roten und schwarzen Kabel anliegen, da andernfalls das Signal verloren geht.

# Antrieb mit Endstoppsignalen und absoluter Rückmeldung – Analoge Rückmeldung:


## I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	Der Antrieb kann mit einer elektronischen Schaltung versehen werden, die ein analoges Rückmeldungssignal gibt. Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 8 Seite 25	
Braun	12, 24 oder 36 V DC (+/-) 12 V DC $\pm 20$ % 24 V DC $\pm 10$ % 36 VDC $\pm 10$ %	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	Unter normalen Bedingungen: 12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last	Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	Stromverbrauch: Max. 60 mA, auch wenn der Antrieb nicht in Betrieb ist
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Endstoppsignalausgang ausgefahren	Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 2$ V Max. Ausgangsstrom = 100 mA NICHT potenzialfrei
Gelb	Endstoppsignalausgang eingefahren	
Violett	Analoge Rückmeldung 0-10 V (Option B) 0,5-4,5 V (Option C)	Toleranz $\pm 0,2$ V Max. Ausgangsstrom: 1 mA Restwelligkeit max. 200 mV Transaktionsverzögerung 100 ms Lineare Rückmeldung 0,5 %  Es wird empfohlen, den Antrieb regelmäßig die Begrenzungsschalter aktivieren zu lassen, um eine genauere Rückmeldung zu gewährleisten.
Weiß	Nicht anschließen	

# Antrieb mit absoluter Rückmeldung – Rückmeldung mechanisches Potentiometer:


## Anschlussdiagramm:

Abb. 9: 36xxxxx0P/1Pxxxxxx  
36xxxxxxxP00xx-xxxxxxxxxxxxxxxx



# Antrieb mit absoluter Rückmeldung – Rückmeldung mechanisches Potentiometer:

## I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	<p>Der Antrieb kann mit einem mechanischen Potentiometer (10 kOhm) ausgestattet werden.</p> <p>Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 9 Seite 27</p>	 <p>Bourns 0-10 kOhm, 5 %, 10 Umdrehungen Typ: 3540 Wirewound</p>
Braun	<p>12, 24 oder 36 V DC (+/-)</p> <p>12 V DC <math>\pm 20</math> % 24 V DC <math>\pm 10</math> % 36 VDC <math>\pm 10</math> %</p>	<p>Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen</p> <p>Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen</p>
Blau	<p>Unter normalen Bedingungen:</p> <p>12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last</p>	<p>Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen</p> <p>Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen</p>
Rot	Nicht anschließen	
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	
Violett	<p>Mechanischer Potentiometer-Ausgang</p> <p>Ausgangsbereich mit 8 mm Spindelsteigung: 0 kOhm = 0 mm Hub 10 kOhm = 333 mm Hub</p> <p>Ausgangsbereich mit 12 mm Spindelsteigung: 0 kOhm = 0 mm Hub 10 kOhm = 500 mm Hub</p> <p>Ausgangsbereich mit 20 mm Spindelsteigung: 0 kOhm = 0 mm Hub 10 kOhm = 833 mm Hub</p>	<p>+10 V oder anderer Wert</p> <p>Ausgangsschutz: 1 kOhm Schutzwiderstand</p> <p>Linearität: <math>\pm 0,25</math> %</p>
Weiß	VCC+ an Potentiometer 10 V DC oder andere Werte	




Bitte beachten Sie, dass bei Versionen mit schnellem Motor (Spindelsteigung 20 mm, H-Getriebe) kein Potentiometer möglich ist.

# Antrieb mit Endstoppsignalen und absoluter Rückmeldung – Rückmeldung mechanisches Potentiometer:

## Anschlussdiagramm:

Abb. 10: 36xxxxx2Pxxxxxx

36xxxxxxP00xx-xxxxxxxxxxxxxxxx




\*GELB/GRÜN: Endstoppsignale sind NICHT potenzialfrei.

Wenn Sie Endstoppsignale verwenden möchten, muss Strom am braunen, blauen, roten und schwarzen Kabel anliegen, da andernfalls das Signal verloren geht.

# Antrieb mit Endstoppsignalen und absoluter Rückmeldung – Rückmeldung mechanisches Potentiometer:

## I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	<p>Der Antrieb kann mit einem mechanischen Potentiometer (10 kOhm) ausgestattet werden.</p> <p>Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 10 Seite 29</p>	 <p>Bourns 0-10 kOhm, 5 %, 10 Umdrehungen Typ: 3540 Wirewound</p>
Braun	<p>12, 24 oder 36 V DC (+/-)</p> <p>12 V DC <math>\pm 20</math> % 24 V DC <math>\pm 10</math> % 36 VDC <math>\pm 10</math> %</p>	<p>Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen</p> <p>Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen</p>
Blau	<p>Unter normalen Bedingungen: 12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last</p>	<p>Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen</p> <p>Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen</p>
Rot	<p>Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC</p>	Für Endstoppsignale
Schwarz	<p>Signalstromversorgung-GND (-)</p>	
Grün	<p>Endstoppsignalausgang ausgefahren</p>	<p>Ausgangsspannung min. <math>V_{IN} - 2</math> V Max. Ausgangsstrom = 100 mA NICHT potenzialfrei</p>
Gelb	<p>Endstoppsignalausgang eingefahren</p>	
Violett	<p>Mechanischer Potentiometer-Ausgang</p> <p>Ausgangsbereich mit 8 mm Spindelsteigung: 0 kOhm = 0 mm Hub 10 kOhm = 333 mm Hub</p> <p>Ausgangsbereich mit 12 mm Spindelsteigung: 0 kOhm = 0 mm Hub 10 kOhm = 500 mm Hub</p> <p>Ausgangsbereich mit 20 mm Spindelsteigung: 0 kOhm = 0 mm Hub 10 kOhm = 833 mm Hub</p>	<p>+10 V oder anderer Wert</p> <p>Ausgangsschutz: 1 kOhm Schutzwiderstand</p> <p>Linearität: <math>\pm 0,25</math> %</p>
Weiß	<p>VCC+ an Potentiometer 10 V DC oder andere Werte</p>	




Bitte beachten Sie, dass bei Versionen mit schnellem Motor (Spindelsteigung 20 mm, H-Getriebe) kein Potentiometer möglich ist.

Antrieb mit absoluter Rückmeldung – PWM:


Anschlussdiagramm

Abb. 11: 36xxxxx15/16xxxxxx  
36xxxxxxxF00xx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Antrieb mit absoluter Rückmeldung – PWM:

## I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	Der Antrieb kann mit einer elektronischen Schaltung versehen werden, die ein analoges Rückmeldungssignal gibt.  Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 11 Seite 31	
Braun	12, 24 oder 36 V DC (+/-)  12 V DC $\pm 20\%$ 24 V DC $\pm 10\%$ 36 VDC $\pm 10\%$	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	Unter normalen Bedingungen: 12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last	Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	Stromverbrauch: Max. 60 mA, auch wenn der Antrieb nicht in Betrieb ist
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	
Violett	Digitalausgang Rückmeldung (PNP)  10-90 % (Option 5) 20-80 % (Option 6)	Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 2\text{ V}$ Toleranz $\pm 2\%$ Max. Ausgangsstrom = 12 mA Frequenz: 75 Hz  Es wird empfohlen, den Antrieb regelmäßig die Begrenzungsschalter aktivieren zu lassen, um eine genauere Rückmeldung zu gewährleisten.
Weiß	Nicht anschließen	




# Antrieb mit Endstoppsignalen und absoluter Rückmeldung – PWM:

## Anschlussdiagramm:

Abb. 12: 36xxxxx25/26xxxxxx


36xxxxxxF00xx-xxxxxxxxxxxxxxxx



\*GELB/GRÜN: Endstoppsignale sind NICHT potenzialfrei.

Wenn Sie Endstoppsignale verwenden möchten, muss Strom am braunen, blauen, roten und schwarzen Kabel anliegen, da andernfalls das Signal verloren geht.

# Antrieb mit Endstoppsignalen und absoluter Rückmeldung – PWM: I/O Werte:


Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	Der Antrieb kann mit einer elektronischen Schaltung versehen werden, die ein analoges Rückmeldungssignal gibt.  Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 12 Seite 33	
Braun	12, 24 oder 36 V DC (+/-)  12 V DC ±20 % 24 V DC ±10 % 36 VDC ±10 %	Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs Braun an Minuspol anschließen
Blau	Unter normalen Bedingungen: 12 V, max. 26 A abhängig von der Last 24 V, max. 13 A abhängig von der Last 36 V, max. 10 A abhängig von der Last	Zum Ausfahren des Antriebs: Blau an Minuspol anschließen  Zum Einfahren des Antriebs: Blau an Pluspol anschließen
Rot	Stromversorgung Signal (+) 12-24 V DC	Stromverbrauch: Max. 60 mA, auch wenn der Antrieb nicht in Betrieb ist
Schwarz	Signalstromversorgung-GND (-)	
Grün	Endstoppsignalausgang ausgefahren	Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 2\text{ V}$ Max. Ausgangsstrom = 100 mA NICHT potenzialfrei
Gelb	Endstoppsignalausgang eingefahren	
Violett	Digitalausgang Rückmeldung (PNP)  10-90 % (Option 5) 20-80 % (Option 6)	Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 2\text{ V}$ Toleranz +/- 2 % Max. Ausgangsstrom = 12 mA Frequenz: 75 Hz  Es wird empfohlen, den Antrieb regelmäßig die Begrenzungsschalter aktivieren zu lassen, um eine genauere Rückmeldung zu gewährleisten.
Weiß	Nicht anschließen	

## Antrieb mit IC Basic:

### Anschlussdiagramm:

Abb. 13: 36xxxxx7xxxxxx


36xxxxxxx03xx-xxxxxxxxxxxxxxxx



Bitte beachten Sie, dass wenn der Stromanschluss nicht korrekt verbunden ist, der Aktuator beschädigt werden kann!

# Antrieb mit IC Basic:

## I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	<p>Einfach zu bedienendes Interface mit integrierter Leistungselektronik (H-Brücke).</p> <p>Der Antrieb kann auch mit einer elektronischen Schaltung versehen werden, die ein absolutes oder relatives Rückmeldungssignal gibt.</p> <p>Die „IC-Option“ kann <u>nicht</u> mit PWM (Stromversorgung) betrieben werden.</p> <p>Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 13 Seite 35</p>	<div></div>
Braun	<p>12-24 V DC + (VCC)</p> <p>Braun an Pluspol anschließen</p> <p>12 V DC <math>\pm 20\%</math> 24 V DC <math>\pm 10\%</math></p> <p>12 V, Strombegrenzung 25 A 24 V, Strombegrenzung 13 A</p>	<p>Hinweis: Verändern Sie <u>nicht</u> die Stromversorgungspolarität der braunen und blauen Drähte!</p> <p>Stromversorgung GND (-) ist elektrisch mit dem Gehäuse verbunden.</p> <p>Wenn die Temperatur unter 0 °C fällt, steigen alle Strombegrenzungen automatisch auf 30 A.</p>
Blau	<p>12-24 V DC - (GND)</p> <p>Blau an Minuspol anschließen</p> <p>12 V DC <math>\pm 20\%</math> 24 V DC <math>\pm 10\%</math></p> <p>12 V, Strombegrenzung 25 A 24 V, Strombegrenzung 13 A</p>	
Rot	Führt den Antrieb aus	
Schwarz	Führt den Antrieb ein	
Grün	Nicht anschließen	
Gelb	Nicht anschließen	

**Antrieb mit IC Basic:**  
**I/O Werte:**


Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Violett	Analoge Rückmeldung 0-10 V    (Option 7.2)	Stromverbrauch im Standby-Betrieb: 12 V, 60 mA 24 V, 45 mA  Restwelligkeit max. 200 mV Transaktionsverzögerung 20 ms Lineare Rückmeldung 0,5 % Max. Ausgangsstrom: 1mA  Es wird empfohlen, den Antrieb regelmäßig die Begrenzungsschalter aktivieren zu lassen, um eine genau- ere Rückmeldung zu gewährleisten.
	Einzel-Hall Ausgang (PNP)    (Option 7.1)	Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 2\text{ V}$ Max. Ausgangsstrom: 12 mA Weitere Informationen siehe Abb. 5.1, Seite 20
White	Signal GND	Korrektur Anschluss von Strom-GND und Signal-GND siehe Seite 41

## Antrieb mit IC Advanced – mit BusLink:

### Anschlussdiagramm:

Abb. 14: 36xxxxx8xxxxxx

36xxxxxxx03xx-xxxxxxxxxxxxxxxx



Bitte beachten Sie, dass wenn der Stromanschluss nicht korrekt verbunden ist, der Aktuator beschädigt werden kann!



**BusLink ist erhältlich für IC Advanced und kann wie folgt verwendet werden:**


Diagnose, Handbetrieb und Konfiguration:

BusLink-Software hier herunterladen: <http://www.linak.de/techline/?id3=6463>

Weitere Informationen zum einfachen Einrichten von BusLink finden Sie in dieser BusLink-Kurzanleitung: <http://www.linak.de/techline/?id3=2407>

# Antrieb mit IC Advanced – mit BusLink:

## I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	<p>Einfach zu bedienendes Interface mit integrierter Leistungselektronik (H-Brücke).</p> <p>Der Antrieb kann auch mit einer elektronischen Schaltung versehen werden, die ein absolutes oder relative Rückmeldungssignal gibt.</p> <p>IC Advanced bietet auch viele Anpassungsmöglichkeiten.</p> <p>Die „IC-Option“ kann <u>nicht</u> mit PWM (Stromversorgung) betrieben werden.</p> <p>Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 14 Seite 38</p>	
Braun	<p>12-24 V DC + (VCC)</p> <p>Braun an Pluspol anschließen</p> <p>12 V DC <math>\pm 20\%</math></p> <p>24 V DC <math>\pm 10\%</math></p> <p>12 V, Strombegrenzung 25 A</p> <p>24 V, Strombegrenzung 13 A</p>	<p>Hinweise: Verändern Sie <u>nicht</u> die Stromversorgungspolarität der braunen und blauen Drähte!</p> <p>Stromversorgung GND (-) ist elektrisch mit dem Gehäuse verbunden.</p>
Blau	<p>12-24 V DC - (GND)</p> <p>Blau an Minuspol anschließen</p> <p>12 V DC <math>\pm 20\%</math></p> <p>24 V DC <math>\pm 10\%</math></p> <p>12 V, Strombegrenzung 25 A</p> <p>24 V, Strombegrenzung 13 A</p>	<p>Die Strombegrenzung kann mit Hilfe von BusLink eingestellt werden.</p> <p>Wenn die Temperatur unter 0 °C fällt, steigen alle Strombegrenzungen automatisch auf 30 A.</p>
Rot	Fährt den Antrieb aus	<p>An/Aus Spannungswerte:</p> <p>&gt; 67 % von <math>V_{IN}</math> = AN</p> <p>&lt; 33 % von <math>V_{IN}</math> = AUS</p> <p>Eingangsstrom: 10 mA</p>
Schwarz	Fährt den Antrieb ein	
Grün	Endstoppsignalausgang ausgefahren	<p>Ausgangsspannung min. <math>V_{IN} - 2\text{ V}</math></p> <p>Max. Ausgangsstrom = 100 mA</p> <p>Endstoppsignale sind NICHT potenzialfrei. Endstoppsignale können mit der Software BusLink für jede benötigte Position konfiguriert werden.</p> <p>Verwenden Sie nur einen virtuellen Endstopp – lassen Sie ein Ende für die Initialisierung offen. (Siehe I/O Werte für Endstopp auf Seite 14).</p>
Gelb	Endstoppsignalausgang eingefahren	

## Antrieb mit IC Advanced – mit BusLink:

### I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Violett	Analoge Rückmeldung (0-10 V): Konfiguration einer Hoch/Niedrig-Kombination zwischen 0 und 10 V	Restwelligkeit max. 200 mV Transaktionsverzögerung 20 ms Lineare Rückmeldung 0,5 % Max. Ausgangsstrom: 1 mA
	Einzel-Hall Ausgang (PNP)	Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 2\text{ V}$ Max. Ausgangsstrom: 12 mA  Zu beachten: Wenn Sie Einzel-Hall wählen, sind das Auslesen der Positionsrückmeldung und virtuelle Endstopps nicht möglich.  Weitere Informationen siehe Abb. 6.1, Seite 22
	Digitale Ausgangs-Rückmeldung PWM: Konfiguration einer Hoch/Niedrig-Kombination zwischen 0 und 100 %	Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 2\text{ V}$ Frequenz: 75 Hz $\pm$ 10 Hz (Standard) – kann individuell angepasst werden Einschaltdauer: Niedrig/Hoch-Kombination zwischen 0 und 100 Prozent. Open-Drain-Quellenstrom: max. 12 mA
	Analoge Rückmeldung (4-20 mA): Konfiguration einer Hoch/Niedrig Kombination zwischen 4 und 20 mA	Transaktionsverzögerung 20 ms Lineare Rückmeldung 0,5 % Ausgang: Quelle Serienwiderstand: 12 V max. 300 Ohm 24 V max. 900 Ohm
	Alle absoluten Rückmeldungswerte (0-10 V, PWM und 4-20 mA)	Stromverbrauch im Standby-Betrieb: 12 V, 60 mA 24 V, 45 mA  Es wird empfohlen, den Antrieb regelmäßig die Begrenzungsschalter aktivieren zu lassen, um eine genauere Rückmeldung zu gewährleisten.
Weiß	Signal-GND	Korrekter Anschluss von Strom-GND und Signal-GND siehe Seite 41




Bitte beachten Sie, dass BusLink-Kabel gesondert erworben werden müssen!

Artikelnummer für BusLink Kabel: 0367999



## Korrektter Anschluss von Strom-GND und Signal-GND für IC Basic und IC Advanced:

Bei Verwendung des Rückmeldungsausgangs muss unbedingt die richtige Anschlussweise eingehalten werden. Achten Sie vor allem auf die beiden Erdverbindungen. Strom-GND des Stromanschlusses und Signal-GND des Steuerungsanschlusses. Bei Einsatz von Hall Pot, Hall oder PWM-Rückmeldung muss Signal-GND verwendet werden. Idealerweise wird die Signal-GND so nah wie möglich an der Rückmeldungs-Eingangs-ausrüstung mit der Strom-GND verbunden.




**i** Bitte beachten Sie, dass dieser Abschnitt nur für die folgenden Rückmeldeoptionen gilt: 0-10 V, Hall und PWM.

## Parallelantrieb:

### Anschlussdiagramm:


Abb. 15: 36xxxxx9xxxxxx

36xxxxxxx03xx-xxxxxxxxxxxxxxxx



- Bitte beachten Sie, dass wenn der Stromanschluss nicht korrekt verbunden ist, der Aktuator beschädigt werden kann!
- Die grünen und gelben Drähte von parallel angeschlossenen Antriebe dürfen NICHT miteinander verbunden werden. (Siehe I/O Werte für Endstopp auf Seite 14).

# Parallelantrieb: I/O Werte:

Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Beschreibung	<p>Diese selbstständig konfigurierbare Option ermöglicht einen Parallelbetrieb von bis zu acht Antrieben. Ein Master-Antrieb mit einem integrierten H-Brücken-Controller steuert bis zu sieben untergeordnete Slaves.</p> <p>Die „IC-Option“ kann <u>nicht</u> mit PWM (Stromversorgung) betrieben werden.</p> <p>Siehe Anschlussdiagramm, Abb. 15 Seite 42</p>	
Braun	<p>12-24 V DC + (VCC) Braun an Pluspol anschließen</p> <p>12 V DC <math>\pm 20\%</math> 24 V DC <math>\pm 10\%</math></p> <p>12 V, Strombegrenzung 25 A 24 V, Strombegrenzung 13 A</p>	<p>Hinweis: Verändern Sie <u>nicht</u> die Stromversorgungspolarität der braunen und blauen Drähte.</p> <p>Die Parallelantrieb können über eine ODER mehrere getrennt Stromversorgung/-en betrieben werden.</p>
Blau	<p>12-24 V DC - (GND) Blau an Minuspol anschließen</p> <p>12 V DC <math>\pm 20\%</math> 24 V DC <math>\pm 10\%</math></p> <p>12 V, Strombegrenzung 25 A 24 V, Strombegrenzung 13 A</p>	<p>Stromversorgung GND (-) ist elektrisch mit dem Gehäuse verbunden.</p> <p>Die Strombegrenzung kann mit Hilfe von BusLink eingestellt werden (nur jeweils ein Aktuator bei Parallelantrieben).</p> <p>Wenn die Temperatur unter 0 °C fällt, steigen alle Strombegrenzungen automatisch auf 30 A.</p>
Rot	Fährt den Antrieb aus	<p>An/Aus Spannungswerte:</p> <p><math>&gt; 67\%</math> von <math>V_{IN}</math> = AN <math>&lt; 33\%</math> von <math>V_{IN}</math> = AUS</p> <p>Eingangsstrom: 10 mA</p>
Schwarz	Fährt den Antrieb ein	<p>Es ist unerheblich, wo die Ein/Aus-Signale angebracht werden. Sie können das Signalkabel entweder an einen Antrieb anbringen ODER das Signalkabel mit allen angeschlossenen Antrieben verbinden. Der Parallelbetrieb wird in beiden Fällen gewährleistet.</p>


## Parallelantrieb:

### I/O Werte:


Eingang/Ausgang	Spezifikation	Kommentare
Grün	Endstoppsignalausgang ausgefahren	Ausgangsspannung min. $V_{IN} - 2\text{ V}$ Max. Ausgangsstrom = 100 mA NICHT potenzialfrei
Gelb	Endstoppsignalausgang eingefahren	
Violett	Parallelkommunikation: Violette Kabel müssen miteinander verbunden werden.	Stromverbrauch im Standby-Betrieb: 12 V, 60 mA 24 V, 45 mA  Bei Parallelbetrieb keine Rückmeldung möglich
Weiß	Signal-GND: Weiße Kabel müssen miteinander verbunden werden	Korrektur Anschluss von Strom-GND und Signal-GND siehe Seite 41

## Das Parallelsystem:

Mithilfe der Parallelbetriebsfunktion können mehrere Antriebe gleichzeitig betrieben werden. Das System konfiguriert sich automatisch. Beim Anschluss wird ein Master zugewiesen. Der Master steuert dann bis zu sieben untergeordnete Antriebe.



Der Parallelbetrieb ist über eine einzelne oder eine getrennte Stromversorgung für jeden Antrieb möglich.



Für Parallelantriebe sind nur standardmäßige Strom- und Signalkabel erhältlich.

## Das Parallelsystem:

- Das System ist nicht auf eine einzelne Stromversorgung angewiesen - es kann auch über mehrere Stromversorgungen betrieben werden.
- Es ist unerheblich, wo das EIN-/AUS-Signal angebracht wird. Die Signale aller Antriebe können miteinander verbunden werden.
- Bei einer Überlast werden die Antriebe angehalten und in dieser Richtung blockiert, bis eine Aktivierung in Gegenrichtung stattfindet oder das System neu gestartet wird.
- Wenn alle Antriebe angeschlossen sind, wird ein Master-Antrieb ausgewählt. In einem System mit fünf Antrieben gibt es beispielsweise einen Master-Antrieb und vier untergeordnete Antriebe (Slaves).
- Aktuatoren werden in unserer Produktion als 2, 3, 4, 5 usw. Parallelsysteme vorprogrammiert.
- Es ist nicht möglich, dem System einen Aktuator hinzuzufügen oder einen Aktuator zu entfernen, da sie ausschließlich gemäß ihrer Programmierung arbeiten.
- Ist ein Aktuator defekt, bewegt sich das System auch nach einem Neustart nicht. Der defekte Aktuator muss ersetzt werden, bevor das System wieder arbeitet. Das System arbeitet nur, wenn alle Teile vollständig sind.
- Wenn Sie Ihrem Parallelsystem einen zusätzlichen Aktuator hinzufügen müssen, wenden Sie sich bitte an ihren LINAK-Lieferanten vor Ort. Das System muss neu programmiert werden.

## BusLink steht auch für Parallelsysteme zur Verfügung.

- BusLink kann zu Diagnosezwecken eingesetzt werden.
- Parallelantriebe können einzeln mit BusLink verbunden werden!
- Für Parallelantriebe ist ein Servicezähler erhältlich.
- Die Konfiguration von Parallelantrieben kann über BusLink geändert werden, alle Antriebe benötigen jedoch dieselbe Konfiguration!

BusLink-Software hier herunterladen: <http://www.linak.de/techline/?id3=6463>

Weitere Informationen zur einfachen Einrichtung von BusLink finden Sie in dieser BusLink-Kurzanleitung: <http://www.linak.de/techline/?id3=2407>

Artikelnummern für BusLink-Kabel:

USB2LIN: USB2LIN05, USB2LIN06 und weiter


Adapterkabel: 0964929-A



Bitte beachten Sie, dass BusLink-Kabel gesondert erworben werden müssen.

Artikelnummer für BusLink Kabel: 0367999


# Parallelsystemüberwachung

 Tritt eines der folgenden Fehlerereignisse auf, wird der Antrieb unmittelbar ANGEHALTEN:

- Fehler der H-Brücke
- Überschreitung der Betriebstemperatur (Schutz vor zu langer Einschaltdauer)
- Überstrom (Stromunterbrechung, wenn ein/alle Antrieb(e) mechanisch blockieren)
- Schaltnetzteilfehler
- EOS-Abschaltung
- Ausfall des Hallsensors
- Positionsverlust
- Überspannung (43 VDC)

## Anpassung des Parallelantriebssystems:

Stehen die Antriebe beim Systemstart nicht parallel zueinander, läuft die nächste Verfahrensbewegung folgendermaßen ab:



# Kapitel 3

## Fehlerbehebung:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Kein Motorengeräusch oder Kolbenstange bewegt sich nicht.	Der Antrieb ist nicht ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen. Kundensicherung durchgebrannt Beschädigung des Kabels	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschluss an die Stromversorgung oder externe Steuereinheit (falls vorhanden) überprüfen. Zum Ausfahren des Antriebs: Braun an Pluspol und Blau an Minuspol anschließen Zum Einfahren des Antriebs: Braun an Minuspol und Blau an Pluspol anschließen</li> <li>• Kabel auswechseln</li> </ul>
	<b>IC:</b> Falscher Anschluss; Braun Pluspol, Blau Minuspol Zum Ausfahren ist ein Signal erforderlich: + VCC -> ROTER Draht Zum Einfahren ist ein Signal erforderlich: + VCC -> SCHWARZER Draht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlüsse der Drähte (Rot/Schwarz) an die Steuereinheit überprüfen</li> <li>• Wenden Sie sich an LINAK</li> </ul>
Übermäßiger Stromverbrauch	Falsche Kalibrierung oder Überlast in der Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lasten kalibrieren oder reduzieren</li> <li>• Antrieb versuchsweise ohne Lasten laufen lassen</li> <li>• Wenden Sie sich an LINAK</li> </ul>
Motor läuft, Spindel bewegt sich nicht	Getriebesystem oder Spindel beschädigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich an LINAK</li> </ul>
Antrieb kann Last nicht anheben	Kupplung verschlissen Motor beschädigt Unzureichende Stromversorgung  <b>IC:</b> Unterbrechung der Stromversorgung (Überlast in der Anwendung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lasten anpassen oder reduzieren</li> <li>• Stromversorgung überprüfen</li> </ul> <p><b>Nur für IC Advanced und Parallelsystem:</b> Antrieb mit BusLink verbinden und Stromwerte prüfen (einfahren/ausfahren).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich an LINAK</li> </ul>



## Fehlerbehebung:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Keine Signalmeldung	<p>Falsch angeschlossen:  Violett: Signalausgang  Weiß: Signal GND  Gelb: Endstoppsignalausgang eingefahren  Grün: Endstoppsignalausgang ausgefahren</p> <p>Beschädigung des Kabels  Mangelhafte Verbindung  Potentiometer beschädigt  Hallsensor oder Magnet beschädigt</p> <p><b>Nur für IC Advanced:</b>  Rückmeldungsoption prüfen – mit BusLink verbinden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkabelung überprüfen</li> <li>• Kabel auswechseln</li> </ul> <p><b>Nur für IC Advanced:</b> Antrieb mit BusLink verbinden und Stromwerte prüfen.  Antrieb in beide Richtungen ansteuern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich an LINAK</li> </ul>
<p>Motor läuft zu langsam oder nicht mit voller Kraft.</p> <p>Motor läuft in kleineren Schritten.</p>	<p>Last übersteigt den angegebenen Wert.  Spannungsverlust in der Leitung (Einsatz langer Kabel kann die Antriebsleistung beeinträchtigen)  Unzureichende Stromversorgung</p> <p><b>IC:</b> Unterbrechung der Stromversorgung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Last reduzieren</li> <li>• Stromversorgung überprüfen</li> </ul> <p><b>IC:</b> Antrieb mit BusLink verbinden und Stromwerte prüfen (Ursache für letzten Stopp).  Weitere Informationen finden Sie auf Seite 51.</p>
Antrieb(e) können Last nicht tragen	Last übersteigt die Grenzwerte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Last reduzieren</li> </ul>

## Fehlerbehebung für Parallelantriebe:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Antriebe nicht in Bewegung  ODER  Nur ein oder x Antrieb(e) in Bewegung	Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgungsquelle und -anschlüsse überprüfen:</li> </ul> Braun + Blau -  <b>Bitte beachten Sie, dass wenn der Stromanschluss nicht korrekt verbunden ist, der Aktuator beschädigt werden kann!</b>
	Signalanschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parallelkommunikation überprüfen:</li> </ul> Violett = Kommunikation Violette Leitungen müssen miteinander verbunden werden Weiß = Signal-GND Weiße Leitungen müssen miteinander verbunden werden
	Signal für Ausfahrbewegung erforderlich: + VCC (Roter Draht) Signal für Einfahrbewegung erforderlich: + VCC (Schwarzer Draht)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verkabelung auf Verbindung (Rot/Schwarz) mit Steuereinheit überprüfen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn alles angeschlossen ist, alle Antriebe gleichzeitig mit Strom versorgen. Danach 30 Sekunden warten, bevor Signale zum Ein-/Ausfahren aktiviert sind.</li> </ul>	
Antrieb(e) können Last nicht tragen	Last übersteigt die Grenzwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Last reduzieren</li> <li>Auf ausreichende Stromzufuhr überprüfen</li> <li>Antriebe nacheinander über BusLink verbinden und Überwachung einzeln überprüfen (Ursache für letzten Stillstand)</li> </ul>
Kurze Bewegungen vor Stillstand	Antrieb nicht RICHTIG angeschlossen Violett = Parallelkommunikation Weiß = Signalmasse-GND	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verkabelung auf Verbindung überprüfen (Violett/Weiß)</li> <li>Wenn in Ordnung: Antriebe nacheinander über BusLink verbinden und Überwachung einzeln überprüfen (Ursache für letzten Stillstand).</li> </ul> Weitere Informationen finden Sie auf Seite 51.

## Fehlerbehebung für Parallelantriebe:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Alle Antriebe stoppen an der gleichen Position	Signalkabel beschädigt oder während des Betriebs entfernt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erkennt das System einen Kommunikationsfehler, geht das System in den Modus „Position lost“</li> <li>• Signal- und Versorgungskabel MÜSSEN wieder an alle Antriebe angeschlossen werden</li> <li>• Danach muss das Parallelsystem neu gestartet werden</li> </ul>
BusLink Überwachung: Ursache für letzten Stillstand	H-Brücken-Fehler SMPS-Fehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich an Ihre LINAK Niederlassung für weitere Informationen</li> </ul>
	Überstrom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Parallelsystem kann nicht in die gleiche Richtung weiterlaufen</li> <li>• Eine Aktivierung in entgegengesetzter Richtung ist erforderlich</li> </ul>
	Endlagen-Fehler AUS Enlagen-Fehler EIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Parallelsystem stoppt gleichzeitig. Kommt es zu einem Endlagen-Fehler, geht der Antrieb in den Modus „Position lost“. Das System muss initialisiert werden (zur Initialisierung werden die Antriebe vollständig eingefahren).</li> </ul>
	Hall-Fehler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das System stoppt an der gleichen Position. Kommt es zu einem Hall-Fehler, geht der Antrieb in den Modus „Position lost“. Das System muss initialisiert werden (zur Initialisierung werden die Antriebe vollständig eingefahren).</li> </ul>
	Außerhalb der angegebenen Umgebungstemperatur Außerhalb des Temperaturbereichs der FET-Position  Oben genannte Fehler können aufgrund zu hoher Umgebungstemperatur oder zu hoher Einschaltdauer auftreten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Fehler stoppt den Antrieb. Sobald dieser (durch Abkühlung) behoben ist und er erneut bewegt wird, laufen die Antriebe wieder normal.</li> <li>• Darf nicht verwendet werden, um das System zu stoppen.</li> </ul>

## Fehlerbehebung für Parallelantriebe:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
BusLink Überwachung: Ursache für letzten Stillstand	Überspannung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liegt eine Überspannung vor, stoppt das System gleichzeitig. Das System muss neu gestartet werden und die Ein/Aus-Signale müssen vor der nächsten Bewegung entfernt werden.</li></ul>
	Unterspannung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liegt eine Unterspannung vor, stoppt das System gleichzeitig. Das System muss neu gestartet werden und die Ein/Aus-Signale müssen vor der nächsten Bewegung entfernt werden.</li></ul>



Weitere Informationen zur einfachen Einrichtung von BusLink finden Sie in dieser BusLink-Kurzanleitung: <http://www.linak.de/techline/?id3=2407>

Achtung bei Modbus Aktuatoren – nähere Angaben finden Sie im [Modbus Installationshandbuch](#).

<http://www.linak.de/techline/?id3=6463>

# Kapitel 4

## Technische Daten

Motor:	Permanent-Magnetmotor 12, 24 oder 36 V *
Motorschutz:	Selbsttätig rückstellbarer thermischer Überlastschutz (optional)
Kabel:	Motor: 2 x 14 AWG PVC Kabel Bedienung: 6 x 20 AWG PVC Kabel**
Getriebeübersetzung:	6 verschiedene Getriebeübersetzungen aus Stahl lieferbar (500 N, 1.700/2.600 N, 4.500 N und 6.800/10.000 N)
Rutschkupplung:	Mechanischer Überlastschutz durch integrierte Rutschkupplung
Bremse:	Eingebaute Bremse mit hoher Selbstsperrkraft. Die Bremse ist deaktiviert, wenn der Aktuator verfährt, um eine hohe Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Notbetätigung:	Der Aktuator kann standardmäßig manuell bedient werden.
Gehäuse:	Das Gehäuse ist aus gegossenem, beschichtetem Aluminium für die Anwendung in Außenanlagen und rauen Umgebungsbedingungen.
Spindelteil:	Außenrohr: gepresstes eloxiertes Aluminium Innenrohr: rostfreier Edelstahl AISi304/SS2333 Trapezgewindespindel: Trapezgewindespindel mit hoher Effizienz
Temperaturbereich:	- 30 °C bis +65 °C - 22 °F bis +150 °F Volle Leistung bei +5 °C bis +40 °C
Spiel in Endlagen:	Maximum 2 mm
Wetterschutz:	IP 66 für die Nutzung in Außenanlagen. Weiterhin kann der Antrieb im Stillstand mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden (IP69K).

## Verwendung:

- Die Einschaltdauer bei maximaler Last beträgt 20 %. Das heißt, wenn der Antrieb für 20 Sekunden ohne Unterbrechung verfährt, muss eine Pause von 80 Sekunden folgen.  
Hinweis: Bei 10.000 N beträgt die Einschaltdauer nur 5 %.

### • Sicherheitsvorrichtung hinsichtlich Funktionsfehler:

#### Sicherheitsmutter

Der LA36 verfügt optional über eine eingebaute Sicherheitsmutter auf Druck. Aktuatoren mit Sicherheitsmutter auf Druck dürfen nur in Druck-Anwendungen eingesetzt werden. Die Sicherheitsmutter tritt dann in Funktion, wenn die Hauptmutter ausfällt. Anschließend kann der Antrieb nur noch eingefahren werden. Danach funktioniert der Aktuator nicht mehr und muss zur Wartung eingesandt werden.

#### Mechanischer Endstopp

LA36 ist mit einem mechanischen Endstopp ausgestattet.

\* Modbus Aktuatoren nur 24 V – bitte beachten Sie das


**Modbus Installationshandbuch <http://www.linak.de/techline/?id3=6463>**

\*\* Spezielle Kabel für den Modbus Aktuator finden Sie unter:

**Modbus Installationshandbuch <http://www.linak.de/techline/?id3=6463>**

Zeichnungen (Maße)

TECHLINE® LA36:




# Einbaumaße

Kolben- stange	"0" / von der Aufla- gefläche		"1" / zur Mitte der Bohrung		"2, A & B" / zur Mitte der Bohrung		"3" / von der Aufla- gefläche	
	Hub <= 300	Hub > 300	Hub <= 300	Hub > 300	Hub <= 300	Hub > 300	Hub <= 300	Hub > 300
Hintere Aufnahme								
"0" / von der Aufla- gefläche	189	239	194	244	194	244	181	231
"1" und "2" / zur Mitte der Bohrung	195	245	200	250	200	250	187	237
"3" und "4" / zur Mitte der Bohrung	195	245	200	250	200	250	187	237
"5" / von der Aufla- gefläche	180	230	185	235	185	235	172	222
"6" / von der Aufla- gefläche	180	230	185	235	185	235	172	222
"7" und "8" / zur Mitte der Bohrung	195	245	200	250	200	250	187	237
"A" und "B" / zur Mitte der Bohrung	195	245	200	250	200	250	187	237
"C" und "D" / zur Mitte der Bohrung	195	245	200	250	200	250	187	237

Kolben- stange	"4" / von der Aufla- gefläche		"5" / zur Mitte der Bohrung		"C" / zur Mitte der Bohrung		"D" / zur Mitte der Bohrung	
	Hub <=300	Hub > 300	Hub <=300	Hub > 300	Hub <=300	Hub > 300	Hub <=300	Hub > 300
Hintere Aufnahme								
"0" / von der Aufla- gefläche	181	231	194	244	209	259	209	259
"1" und "2" / zur Mitte der Bohrung	187	237	200	250	215	265	215	265
"3" und "4" / zur Mitte der Bohrung	187	237	200	250	215	265	215	265
"5" / von der Aufla- gefläche	172	222	185	235	200	250	200	250
"6" / von der Aufla- gefläche	172*	222*	185	235	200	250	200	250
"7" und "8" / zur Mitte der Bohrung	187	237	200	250	215	265	215	265
"A" und "B" / zur Mitte der Bohrung	187	237	200	250	215	265	215	265
"C" und "D" / zur Mitte der Bohrung	187	237	200	250	215	265	215	265

\* Diese Einbaumaße wurden gemäß nachstehender Zeichnung gemessen.



# Manuelle Bedienung (Notbetätigung)

Die Notbetätigung kann im Falle von Spannungsausfall benutzt werden.




Die Abdeckung für den Innensechskantschlüssel muss vor Gebrauch abgeschraubt werden.

Drehmoment zur Notbetätigung: 6-8 Nm

Bewegung Kolbenstangenauge  
pro Umdrehung:



	8 mm	12 mm	20 mm
Getriebe A	-	11 mm	18 mm
Getriebe B	-	6 mm	10 mm
Getriebe C	3 mm	4 mm	7 mm
Getriebe F	-	-	27 mm

- 
- Die Stromversorgung muss während der Notbetätigung unterbrochen sein.
  - Wenn der Antrieb über die Notbetätigung betrieben wird, muss dies per Hand vorgenommen werden, da ansonsten das Risiko einer Überlastung besteht und der Antrieb beschädigt werden kann.



# Geschwindigkeits- und Stromdiagramme – 12 V Motor

Es handelt sich um typische Werte, die mit einer stabilen Stromversorgung bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C gemessen wurden.





Alle oben angeführten Messungen beschreiben die Spindelsteigung (z. B. 20 mm) und den Getriebetyp (z. B. E Getriebe) des Antriebs.

Geschwindigkeit und Stromaufnahme basieren auf einer nominalen Stromversorgung von 12, 24, 36 V DC.

# Geschwindigkeits- und Stromdiagramme – 24 V Motor

Es handelt sich um typische Werte, die mit einer stabilen Stromversorgung bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C gemessen wurden.





Alle oben angeführten Messungen beschreiben die Spindelsteigung (z. B. 20 mm) und den Getriebetyp (z. B. E Getriebe) des Antriebs.

Geschwindigkeit und Stromaufnahme basieren auf einer nominalen Stromversorgung von 12, 24, 36 V DC.

## Geschwindigkeits- und Stromdiagramme – 36 V Motor

Es handelt sich um typische Werte, die mit einer stabilen Stromversorgung bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C gemessen wurden.



Alle oben angeführten Messungen beschreiben die Spindelsteigung (z. B. 20 mm) und den Getriebetyp (z. B. E Getriebe) des Antriebs.

Geschwindigkeit und Stromaufnahme basieren auf einer nominalen Stromversorgung von 12, 24, 36 V DC.

Etikett für LA36



- 1. Type.: 36XC75+2H250B20**  
Beschreibt die grundsätzliche Funktionalität des Produkts
- 2. Item no.: 360354-00**  
Verkaufs- und Bestellnummer
- 3. Prod. Date.: YYYY.MM.DD**  
Das Produktionsdatum sagt aus, wann das Produkt produziert wurde. Dieses Datum ist ausschlaggebend für Gewährleistungsansprüche.

- 4. Max Load.: Push 10000N / Pull 10000N IP66**  
Gibt die maximale Kraft an, mit der das Produkt auf Zug und Druck belastet werden kann. Diese Zeile zeigt außerdem den IP Grad des Produkts an.
- 5. Power Rate.: 24VDC / Max. 8 Amp**  
Eingangsspannung des Produkts und maximaler Stromverbrauch
- 6. Duty Cycle.: 5 %, Max. 1 min./19 min.**  
„Duty Cycle“ definiert die maximale Einschaltdauer ohne Unterbrechung. Nach dem Betrieb muss eine Pause eingehalten werden. Es ist wichtig, die Anweisungen zur Einschaltdauer genau zu befolgen. Andernfalls kann eine mögliche Überlastung zu Fehlern bzw. Schäden am Produkt führen.
- 7. W/O #1234567-0001**  
LINAK Arbeitsnummer gefolgt von einer einzigartigen sequenziellen Identifikationsnummer.

Symbolerläuterungen

Nachfolgende Symbole werden auf dem Etikett des LA36 verwendet:

Symbol	Normen	Zulassungen
	WEEE Richtlinie 2002/96/EC	Elektronikschratt
	Das Produkt genügt den geltenden Anforderungen der EU Richtlinien	CE
	C-Tick 2002: The Australian EMC	C-Tick
	China Pollution control mark (also indicates recyclability)	China RoHS Gesetzgebung
	ISO 7000- 0434A: Achtung	
	Montageanleitung	

LA36
Bestellbeispiel Econ

3 6 0 0 1 0 0 0 A P 0 0 0 0 - 6 0 1 0 0 0 2 8 8 2 1 S 0 0 0

Nicht genutzt

Nicht genutzt

Sicherheitsfaktor 0 = 2

Kabel: 0 = ohne, S = gerade, Y = Y-Kabel, X = Spezial

Steckertyp: H = AMP, C = Offene Aderenden, X = Spezial

Brandklasse: 0 = ohne/HB, 1 = V0, 2 = V2

Einbaumaß: XXXX = mm

Bremse: 3 = Bremse (Druck/Zug)

Option Position: E = Getriebeübersetzung 1:7, F = Getriebeübersetzung 1:18, G = Getriebeübersetzung 1:31, H = Getriebeübersetzung 1:46

Kolbenstangenauge: 1 = Mit Schlitze, 2 = Massiv, 4 = Außengewinde, 5 = Innengewinde, 6 = Kugelenkauge, X = Spezial

Hintere Aufnahme: 1 = 0°, 2 = 90°, 4 = Außengewinde, 5 = Innengewinde, 6 = Gedreht (in 30° Intervallen), X = Spezial

Farbe: 6 = Dunkelgrau NCS S7000-N, X = Spezial

Schutzart: A = IP66, 9 = eloxiertes Gehäuse für extreme Einsatzbereiche (nur als Spezialartikel)

Motortyp: A = 12 V DC Normal, B = 24 V DC Normal, C = 36 V DC Normal

\*Plattform: 00 = Standard (ohne), 03 = IC integrierte Steuerung - nicht für OPENBUS, 04 = MODBUS, 06 = LINBUS, XX = Spezial

Rückmeldung: 0 = Ohne, A = Hall Potentiometer (nur IC), B = Analog 0-10 V (nur Standard), C = Analog 0,5-4,5 V (nur Standard), D = MODBUS (nur IC), F = PWM, H = Dual Hall (nur Standard), K = Einzel-Hall, P = Potentiometer (nur Standard), Z = Hall und Potentiometer (nur Standard und Spezi, X = Spezial

Sicherheit: A = Sicherheitsmutter

Hublänge: XXX = mm.

Spindelsteigung: 080 = 8 mm, 120 = 12 mm, 160 = 16 mm, 200 = 20 mm

Aktuortyp: 36 = LA36



iFLEX Optionen:	IC	LINbus	Modbus	Parallel
LA36 Aktuator:	√	√	√	√

# LA36

## Bestellbeispiel

36 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kabel:

Schutzart:

Motortyp:

Hublänge:

Rückmeldung:

Endstopp:

Sicherheitsmutter:

Kolbenstangenauge:

Hintere Aufnahme:

Getriebe:

Spindeltyp:

Aktuatortyp:

0 = kein Kabel

1 = 1,5 m Versorgungskabel (0367046-1500)

2 = 5 m Versorgungskabel (0367046-5000)

3 = 0,2 m Versorgungskabel mit AMP-Stecker (0367006)

4 = 1,5 m Versorgungs- und 1,5 m Signalkabel (0367046-1500+0367049-1500)

5 = 5 m Versorgungs- und 5 m Signalkabel (0367046-5000+0367049-5000)

6 = 1,5 m Y-Kabel, Versorgungs- und Signalkabel in einem (0367020)

7 = 5 m power Cable + Data cable M12x1 (Bus)

2 = Standard (IP66)

8 = IP66 ATEX / IECEx zugelassen

9 = eloxiertes Gehäuse für extreme Einsatzbereiche (nur als Spezialartikel)

A = 12 V DC mit Rutschkupplung 1 = 12 V DC ohne Rutschkupplung (als Standard nur mit IC)

B = 24 V DC mit Rutschkupplung 2 = 24 V DC ohne Rutschkupplung (als Standard nur mit IC)

C = 36 V DC mit Rutschkupplung

XXX = mm

Trapezgewindespindel

100, 150...999 mm

Standard und IC:

0 = Standard (keine Rückmeldung)

5 = PWM 10-90 %

6 = PWM 20-80 %

Nur Standard:

B = Analoge Rückmeldung 0 - 10 V

C = Analoge Rückmeldung 0,5 - 4,5 V

H = Dual Hall

P = Potentiometer

K = Einzel-Hall

Nur IC:

D = Bus

1 = Einzel-Hall

2 = Analoge Rückmeldung 0-10 V

3 = Analoge Rückmeldung 0,5-4,5 V

4 = Analoge Rückmeldung 4-20 mA

0 = keine Endschalter

1 = mit Endschaltern

2 = mit Endschaltern und Endstopp-Signalen

7 = IC Basic

8 = IC Advanced

9 = Parallel

A = Modbus (nur als Spezialartikel)

B = LINBUS

+ = Standard

S = mit Sicherheitsmutter - nur auf Druck

0 = M20 X Innengewinde (0361016)

1 = ø 12,9 mm Bohrung, für 1/2" Bolzen (0361018-B)

2 = ø 12,2 mm Bohrung, für 12 mm Bolzen (0361109-B)

3 = M12 X 1,75 Gewindebolzen (0361224)

4 = M16 X 1,5 Gewindebolzen (0361135)

5 = ø 12,2 mm Bohrung mit Schlitz (wie LA34) (0361138)

A = ø 12,2 mm Bohrung mit Schlitz AISI 304 (0361260)

B = ø 12,9 mm Bohrung mit Schlitz AISI 304 (0361275)

C = ø 12 H7 Kugelenkauge AISI 304 (0361350)

D = ø 16 H7 Kugelenkauge AISI 304 (0361351)

0 = M20 X 1 Innengewinde (0361128)

1 = ø 12,9 mm Bohrung, für 1/2" Bolzen (0361129)

2 = ø 12,9 mm Bohrung, um 90° gedreht, für 1/2" Bolzen (0361129)

3 = ø 12,2 mm Bohrung, für 12 mm Bolzen (0361119)

4 = ø 12,2 mm Bohrung, um 90° gedreht, für 12 mm Bolzen (0361119)

5 = M12 X 1,75 Gewindebolzen (0361126)

6 = M16 X 1,5 Gewindebolzen (0361247)

7 = ø 12,2 mm Bohrung mit Schlitz (wie LA34) (0361140)

8 = ø 12,2 mm Bohrung mit Schlitz (wie LA34) um 90° gedreht (0361140)

A = ø 12,2 mm Bohrung mit Schlitz, AISI 304 (0361261)

B = ø 12,2 mm Bohrung mit Schlitz, AISI 304, um 90° gedreht (0361261)

C = ø 12,9 mm Bohrung mit Schlitz, AISI 304 (0361276)

D = ø 12,9 mm Bohrung mit Schlitz, AISI 304, um 90° gedreht (0361276)

2,5 mm Steigung

8 mm Steigung

12 mm Steigung

20 mm Steigung

A = Getriebeübersetzung 1 : 18

n. a.

n. a.

2.600 N

1.700 N

B = Getriebeübersetzung 1 : 31

n. a.

n. a.

4.500 N

n. a.

C = Getriebeübersetzung 1 : 46

10.000 N

10.000 N

6.800 N

n. a.

F = Getriebeübersetzung 1 : 7

n. a.

n. a.

n. a.

500N

1 = 1-gängige Trapezgewindespindel (2,5 mm Steigung)

2 = 2-gängige Trapezgewindespindel (8 mm Steigung)

3 = 3-gängige Trapezgewindespindel (12 mm Steigung)

5 = 5-gängige Trapezgewindespindel (20 mm Steigung)

A = 2 + einstellbare Reed-Endschalter (am Außenrohr)

C = 3 + einstellbare Reed-Endschalter (am Außenrohr)

E = 5 + einstellbare Reed-Endschalter (am Außenrohr)

36 = LA36

Bei Standard Hublängen mit optional erhältlichen Endschaltern reduziert sich die effektive Hublänge um 3-4 mm. Dies gilt für die Endstopp-Optionen 1, 2, 3 oder 4.

# Kapitel 5

## Wartung

- Der Aktuator muss in regelmäßigen Abständen von Staub und Schmutz gereinigt werden und auf mechanische Schäden oder Abnutzung überprüft werden.
- Kontrollieren Sie Befestigungspunkte, Verdrahtungen, Kolbenstange, Gehäuse und Stecker. Überprüfen Sie auch regelmäßig die korrekte Funktionsweise des Aktuators.
- Um sicher zu gehen, dass das vorgefettete Innenrohr gefettet bleibt, darf der Aktuator nur gereinigt werden, wenn die Kolbenstange vollständig eingefahren ist.
- Der Aktuator ist eine geschlossene Einheit und benötigt keine Wartung der eingebauten Komponenten.
- Um eine korrekte Funktion der Kugelgelenkungen aufrechtzuerhalten und die Widerstandsfähigkeit gegen umgebungsbedingten Verschleiß zu erhöhen, empfehlen wir, dass die an LINAK Aktuatoren montierten Kugelgelenkungen mit einem Korrosionsschutzmittel oder ähnlichem geschmiert werden.

## Reparaturen

### Reparaturen

Alle Aktuatorssysteme sollten nur von autorisierten LINAK® Werkstättenservice oder Fachpersonal repariert werden. Aktuatorssysteme im Gewährleistungszeitraum müssen an die LINAK Werkstätten gesandt werden.

Um das Risiko von Fehlfunktionen zu vermeiden, müssen alle Reparaturen von autorisierten LINAK Werkstätten oder Fachpersonal durchgeführt werden, da spezielle Werkzeuge und Bauteile verwendet werden müssen.

Wenn das System von nicht autorisierten Personen geöffnet wird, erhöht sich das Risiko von späteren Fehlfunktionen.

## Hauptentsorgungsgruppen

LINAK Produkte können entsorgt werden, indem sie in verschiedene Abfallstoffe zur Wiederverwertung oder Verbrennung klassifiziert werden.

Produkt	Schrott	Kabelschrott	Elektronikschrott	Kunststoffwiederverwertung oder -verbrennung
LA36	X	X	X	X

Wir empfehlen, unsere Produkte in so viele Teile wie möglich zu zerlegen, um sie zu entsorgen und wieder zu verwerten.



## DECLARATION OF CONFORMITY

LINAK A/S  
Smedevænget 8  
DK - 6430 Nordborg

hereby declares that  
LINAK Actuator 36xxxxx0xxxxxx, 36xxxxx1xxxxxx, 36xxxxx2xxxxxx, 36xxxxx5xxxxxx

complies with the EMC Directive: 2014/30/EU according to following standards:  
EN 55016-2-1:2009, EN 55016-2-3:2010+A1+AC, EN 55022:2011+AC Class B, EN 55025:2008  
EN 61000-4-2:2009, ISO 10605:2008, EN 61000-4-3:2006+A1, ISO 11452-2:2004, EN 61000-4-5:2006,  
ISO 7637-2:2004,

complies with RoHS2 Directive 2011/65/EU according to the standard:  
EN 50581:2012

**Additional information:**

The system does also comply with the standard:  
EN 55025:2008 Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and  
methods of measurement for the protection of on-board receivers: Radiated disturbance

Nordborg, 2014-06-23



**LINAK A/S**  
John Kling, B.Sc.E.E.  
Certification and Regulatory Affairs  
Authorized to compile the relevant technical documentation

Original Declaration



# Übersetzung ins Deutsche:

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LINAK A/S  
Smedevænget 8

DK - 6430 Nordborg

erklärt hiermit, dass der  
LINAK Aktuator 36xxxxx0xxxxxx, 36xxxxx1xxxxxx, 36xxxxx2xxxxxx, 36xxxxx5xxxxxx

die EMV-Richtlinie: 2014/30/EU gemäß den folgenden Normen erfüllt:  
EN 55016-2-1:2009, EN 55016-2-3:2010+A1+AC, EN 55022:2011+AC Class B, EN 55025:2008  
EN 61000-4-2:2009, ISO 10605:2008, EN 61000-4-3:2006+A1, ISO 11452-2:2004, EN 61000-4-5:2006,  
ISO 7637-2:2004,

die RoHS2 Richtlinie 2011/65/EU gemäß den folgenden Normen erfüllt:  
EN 50581:2012

Zusätzliche Informationen:

Das System erfüllt auch die folgenden Normen:

EN 55025:2008 Fahrzeuge, Boote und von Verbrennungsmotoren angetriebene Geräte - Funktionseigenschaften -  
Grenzwerte und Messverfahren für den Schutz von an Bord befindlichen Empfängern



## DECLARATION OF CONFORMITY

LINAK A/S  
Smedevænget 8

DK - 6430 Nordborg

hereby declares that

Actuator 36xxxxxADxxxBxx (LA36 BUS)

complies with the EMC Directive: 2014/30/EU according to following standards:  
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

complies with RoHS2 Directive 2011/65/EU according to the standard:  
EN 50581:2012

**Additional information:**

The system does also comply with the standard:

DS/EN ISO 14982:1998 Agricultural and forestry machines - Electromagnetic compatibility - Test methods and acceptance criteria

DS/EN 13309:2001 Construction machinery - Electromagnetic compatibility of machines with internal power supply

ISO 13766:2006 Earth-moving machinery - Electromagnetic compatibility

and EMC requirements of:

DS/EN 60204-1:2006 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

DS/EN 60204-32:2008 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Requirements for hoisting machines

Nordborg, 2014-06-23



**LINAK A/S**

John Kling, B.Sc.E.E.

Certification and Regulatory Affairs

Authorized to compile the relevant technical documentation

Original Declaration

# Übersetzung ins Deutsche:

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LINAK A/S  
Smedevænget 8

DK - 6430 Nordborg

erklärt hiermit, dass der

Aktuator 36xxxxxADxxxBxx (LA36 BUS)

die EMV-Richtlinie: 2014/30/EU gemäß den folgenden Normen erfüllt:  
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

die RoHS2 Richtlinie 2011/65/EU gemäß den folgenden Normen erfüllt:  
EN 50581:2012

Zusätzliche Informationen:

Das System erfüllt auch die folgenden Normen:

DS/EN ISO 14982:1998 Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit -  
Prüfverfahren und Bewertungskriterien

DS/EN 13309:2001 Baumaschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen  
Bordnetz

ISO 13766:2006 Erdbaumaschinen - Elektromagnetische Kompatibilität  
und EMV Anforderungen für:

DS/EN 60204-1:2006 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine  
Anforderungen

DS/EN 60204-32:2008 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 32: Anforderungen  
für Hebezeuge



## DECLARATION OF CONFORMITY

LINAK A/S  
Smedevænget 8  
DK - 6430 Nordborg

Hereby declares that

Actuator                      LA361C (36xxxxx7xxxxxxx, 36xxxxx8xxxxxxx,  
   36xxxxx9xxxxxxx, 36xxxxxBxxxxxxx)  
   LA361C (36xxxxxxxx03xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

complies with the EMC Directive 2014/30/EU according to following harmonized standards:

EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1+A2, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 55016-2-3:2010+A1, EN 55016-2-1:2014, EN 55025:2008

complies with RoHS2 Directive 2011/65/EU according to the standard:  
EN 50581:2012

Additional information:

The device does comply with the standards:

EN 61000-6-1:2007, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments  
EN 61000-6-3:2007, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments  
EN 61000-6-2:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments  
EN 61000-6-4:2007, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

The device does also comply with the standards:

ISO 10605:2008, Road vehicles -- Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge  
ISO 11452-4:2005, Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 4: Harness excitation methods  
ISO 11452-2:2004, Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 2: Absorber-lined shielded enclosure  
ISO 7637-2:2004, Road vehicles -- Electrical disturbances from conduction and coupling -- Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only

Nordborg, 2014-11-06



**LINAK A/S**  
John Kling, B.Sc.E.E.  
Certification and Regulatory Affairs  
Authorized to compile the relevant technical documentation

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LINAK A/S  
Smedevænget 8  
DK - 6430 Nordborg

erklärt hiermit, dass der

Aktuator	LA361C (36xxxxx7xxxxxx, 36xxxxx8xxxxxx, 36xxxxx9xxxxxx, 36xxxxxBxxxxxx)
	LA361C (36xxxxxxx03xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

die EMV-Richtlinie 2014/30/EU gemäß den folgenden harmonisierten Normen erfüllt:

EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1+A2, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 55016-2-3:2010+A1, EN 55016-2-1:2014, EN 55025:2008

die RoHS2 Richtlinie 2011/65/EU gemäß den folgenden Normen erfüllt:  
EN 50581:2012

Zusätzliche Informationen:

Das Gerät erfüllt auch die folgenden Normen:

EN 61000-6-1:2007, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-1: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe  
EN 61000-6-3:2007, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe  
EN 61000-6-2:2005, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche  
EN 61000-6-4:2007, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche

Das Gerät erfüllt auch die folgenden Normen:

ISO 10605:2008, Straßenfahrzeuge - Prüfverfahren für elektrische Störungen durch elektrostatische Entladungen  
ISO 11452-4:2005, Straßenfahrzeuge - Komponentenprüfungen, Methoden für die Bestimmung elektrischer Störungen durch kurzweilige elektromagnetische Energieabstrahlungen - Teil 4: Methode zur Anregung des Kabelbaumes  
ISO 11452-2:2004, Straßenfahrzeuge - Elektrische Störungen durch schmalbandig gestrahlte elektromagnetische Energie - Geräteprüfungen - Teil 2: Absorberkammer  
ISO 7637-2:2004, Straßenfahrzeuge - Elektrische, leitungsgeführte und gekoppelte Störungen - Teil 2: Elektrische, leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen

**DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**

**LINAK A/S**  
Smedevænget 8  
DK - 6430 Nordborg

Herewith declares that LINAK TECHLINE® products  
as characterized by the following models and types:

Linear Actuators      LA12, LA14, LA22, LA23, LA25, LA30, LA35, LA36, LA37

comply with the following parts of the Machinery Directive 2006/42/EC, ANNEX I, *Essential health and safety requirements relating to the design and construction of machinery*:

1.5.1 Electricity supply

The relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII and that this documentation or part hereof will be transmitted by post or electronically to a reasoned request by the national authorities.

**This partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC where appropriate.**

Nordborg, 2014-10-20



**LINAK A/S**  
John Kling, B.Sc.E.E.  
Certification and Regulatory Affairs  
Authorized to compile the relevant technical documentation

Original Declaration

# Übersetzung ins Deutsche:

## ERKLÄRUNG FÜR DEN EINBAU EINER UNVOLLSTÄNDIGEN MASCHINE

**LINAK A/S**  
Smedevænget 8  
DK - 6430 Nordborg

erklärt hiermit, dass die LINAK TECHLINE® Produkte,  
gekennzeichnet durch die folgenden Modelle und Typen

Linearaktuatoren      LA12, LA14, LA22, LA23, LA25, LA30, LA35, LA36, LA37

die folgenden Teile der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, ANHANG I, Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Maschinen erfüllen.

### 1.5.1 Stromversorgung

Die speziellen technischen Unterlagen werden gemäß Teil B des Anhangs VII zusammengestellt und diese Dokumentation oder Teile davon werden per Post oder in elektronischer Form auf begründeten Antrag den nationalen Behörden übermittelt.

**Diese unvollständige Maschine darf nicht in Betrieb genommen werden bis gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in welche diese unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC entspricht.**

## PRODUKTIONSSTÄTTEN

### CHINA

LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.  
Tel.: +86 75 58 61 06 656  
Fax: +86 75 58 61 06 990  
E-Mail: sales@linak.cn  
www.linak.cn

### DÄNEMARK

LINAK A/S - Group Headquarters Guderup  
Tel.: +45 73 15 15 15  
Fax: +45 74 45 80 48  
Fax (Vertrieb): +45 73 15 16 13  
E-Mail: info@linak.com  
www.linak.com

### SLOWAKEI

LINAK Slovakia s.r.o.  
Tel.: +421 51 75 63 414  
Fax: +421 51 75 63 410  
E-Mail: info@linak.sk  
www.linak.com

### USA

LINAK U.S. Inc. North and South American Headquarters  
Tel.: +1 50 22 53 55 95  
Fax: +1 50 22 53 55 96  
E-Mail: info@linak-us.com  
www.linak-us.com

## NIEDERLASSUNGEN

### AUSTRALIEN

LINAK Australia Pty. Ltd  
Tel.: +61 38 79 69 777  
Fax: +61 38 79 69 778  
E-Mail: sales@linak.com.au  
www.linak.com.au

### BELGIEN & LUXEMBURG

LINAK Actuator-Systems NV/SA  
Tel.: +32 (0) 92 30 01 09  
Fax: +32 (0) 92 30 88 80  
E-Mail: beinfo@linak.be  
www.linak.be

### BRASILIEN

LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.  
Tel.: +55 (11) 28 32 70 70  
Fax: +55 (11) 28 32 70 60  
E-Mail: info@linak.com.br  
www.linak.com.br

### DÄNEMARK

LINAK Danmark A/S  
Tel.: +45 86 80 36 11  
Fax: +45 86 82 90 17  
E-Mail: linak@linak-silkeborg.dk  
www.linak.dk

### DEUTSCHLAND

LINAK GmbH  
Tel.: +49 60 43 96 55 0  
Fax: +49 60 43 96 55 60  
E-Mail: info@linak.de  
www.linak.de

### FINNLAND

LINAK OY  
Tel.: +358 10 84 18 700  
Fax: +358 10 84 18 729  
E-Mail: linak@linak.fi  
www.linak.fi

### FRANKREICH

LINAK France E.U.R.L  
Tel.: +33 (0) 2 41 36 34 34  
Fax: +33 (0) 2 41 36 35 00  
E-Mail: linak@linak.fr  
www.linak.fr

### GROSSBRITANNIEN

LINAK UK Limited  
Tel.: +44 (0) 121 544 2211  
Fax: +44 (0) 121 544 2552  
E-Mail: sales@linak.co.uk  
www.linak.co.uk

### INDIEN

LINAK A/S India Liaison Office  
Tel.: +91 12 04 39 33 35  
Fax: +91 12 04 27 37 08  
E-Mail: info@linak.in  
www.linak.in

### IRLAND

LINAK UK Limited - Ireland  
Tel.: +44 (0) 121 544 2211  
Fax: +44 (0) 121 544 2552  
E-Mail: sales@linak.co.uk  
www.linak.co.uk

### ITALIEN

LINAK Italia S.r.l.  
Tel.: +39 02 48 46 33 66  
Fax: +39 02 48 46 82 52  
E-Mail: info@linak.it  
www.linak.it

### JAPAN

LINAK K.K.  
Tel.: +81 45 53 30 802  
Fax: +81 45 53 30 803  
E-Mail: linak@lsamexico.com  
www.linak.jp

### MEXIKO

ILSA S.A. de C.V.  
Tel.: +52 (55) 53 88 39 60  
Fax: +52 (55) 53 88 39 66  
E-Mail: linak@lsamexico.com  
www.ilsamexico.com

### PERU

Percy Martin Del Aguila Ubillus  
Tel.: +51 98 98 39 879

### RUSSISCHE FÖDERATION

000 FAM  
Tel.: +7 81 23 31 93 33  
Fax: +7 81 23 27 14 54  
E-Mail: purchase@fam-drive.ru  
www.fam-drive.ru

### SINGAPUR

Servo Dynamics Pte. Ltd.  
Tel.: +65 68 44 02 88  
Fax: +65 68 44 00 70  
E-Mail: servodynamics@servo.com.sg  
www.servo.com.sg

### SÜDAFRIKA

Industrial Specialised Applications CC  
Tel.: +27 11 31 22 292 or  
+27 11 20 77 600  
Fax: +27 11 31 56 999  
E-Mail: garth@isagroup.co.za  
www.isaza.co.za

### VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Mechatronics  
Tel.: +971 4 26 74 311  
Fax: +971 4 26 74 312  
E-Mail: mechatron@emirates.net.ae  
www.mechatronics.ae

### KANADA

LINAK Canada Inc.  
Tel.: +1 50 22 53 55 95  
Fax: +1 50 22 53 55 96  
E-Mail: info@linak.ca  
www.linak-us.com

### MALAYSIA

LINAK Actuators Sdn. Bhd.  
Tel.: +60 42 10 65 00  
Fax: +60 42 26 89 01  
E-Mail: info@linak-asia.com  
www.linak.my

### NEUSEELAND

LINAK New Zealand Ltd.  
Tel.: +64 95 80 20 71  
Fax: +64 95 80 20 72  
E-Mail: nzsales@linak.com.au  
www.linak.co.nz

### NIEDERLANDE

LINAK Actuator-Systems B.V.  
Tel.: +31 76 5 42 44 40  
Fax: +31 76 5 42 61 10  
E-Mail: info@linak.nl  
www.linak.ch

### NORWEGEN

LINAK Norge AS  
Tel.: +47 32 82 90 90  
Fax: +47 32 82 90 98  
E-Mail: info@linak.no  
www.linak.no

### ÖSTERREICH

LINAK Repräsentanz Österreich (Wien)  
Tel.: +43 (1) 890 74 46  
Fax: +43 (1) 890 74 46 15  
E-Mail: info@linak.de  
www.linak.at

### POLEN

LINAK Polska  
Tel.: +48 (22) 500 28 74  
Fax: +48 (22) 500 28 75  
E-Mail: dkreh@linak.dk  
www.linak.pl

### RUSSISCHE FÖDERATION

000 LINAK  
Tel.: +7 49 52 80 14 26  
Fax: +7 49 56 87 14 26  
E-Mail: info@linak.ru  
www.linak.ru

### SCHWEDEN

LINAK Scandinavia AB  
Tel.: +46 87 32 20 00  
Fax: +46 87 32 20 50  
E-Mail: info@linak.se  
www.linak.se

### SCHWEIZ

LINAK AG  
Tel.: +41 43 38 83 188  
Fax: +41 43 38 83 187  
E-Mail: info@linak.ch  
www.linak.ch

### SPANIEN

LINAK Actuadores, S.L.U.  
Tel.: +34 93 58 82 777  
Fax: +34 93 58 82 785  
E-Mail: esmat@linak.es  
www.linak.es

### SÜDKOREA

LINAK Korea Ltd.  
Tel.: +82 (0) 2 6231 1515  
Fax: +82 (0) 2 6231 1516  
E-Mail: scully@linak.kr  
www.linak.kr

## VERTRETUNGEN

### ARGENTINIEN

Novotec Argentina SRL  
Tel.: +54 (11) 4032 8900 / 89  
Fax: +54 (11) 4032 0184  
E-Mail: info@novotecargentina.com  
www.novotecargentina.com

### AUSTRALIEN

Ballarat Industrial Supplies  
www.ballind.com.au  
BL Shipways & Co  
www.blshipway.com.au  
Gas Strut Marine and Industrial  
www.gasstrutmarine.com.au  
Prime Motion & Control  
www.primehyd.com.au  
West Vic Industrial Supplies  
www.westvicindustrial.com.au

### KOLUMBIEN

MEM Ltda  
Tel.: +57 (1) 334 7666  
Fax: +57 (1) 282 1684  
E-Mail: servicioalcliente@memltda.com  
www.memltda.com.co

### INDONESIEN

Pt. Himalaya Everest Jaya  
Tel.: +62 21 54 48 956 / 65  
Fax: +62 21 61 94 658 / 1925  
E-Mail: hejplastic-div@centrin.net.id  
www.hej.co.id

### IRAN

Bod Inc.  
Tel.: +98 21 88 99 86 35 - 6  
Fax: +98 21 88 95 44 81  
E-Mail: info@bod.ir  
www.bod.ir

Detaillierte Informationen für diese Länder erhalten Sie auf unserer Website [www.linak.de/](http://www.linak.de/) oder bei:

### LINAK INTERNATIONAL

Tel.: +45 73 15 15 15  
Fax: +45 74 45 90 10  
E-Mail: info@linak.com  
www.linak.com

### NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der LINAK Produkte verantwortlich. LINAK legt großen Wert auf eine sorgfältige und aktuelle Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu Änderungen der technischen Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Daher kann LINAK nicht garantieren, dass diese Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen. Aus den gleichen Gründen kann LINAK auch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar ist. Prospekt können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn diese noch auf der Homepage oder in Prospekten aufgeführt sind.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LINAK.



WE IMPROVE YOUR LIFE